



İSTİRDYE MANTARI TESİS KURULUMU FİYAT LİSTEMİZ

FULL OTOMASYONLU PAKET

RANZA SİSTEMİ
YÜKSEK BASINÇ
NEMLENDİRME SİSTEMİ(0.015 MICRON)
KANALLI HAVALANDIRMA SİSTEMİ
60.000BTU KANALLI SİSTEM KLİMA
KLİMA KANALI
KARBONDİOKST VE NEM SENSÖRLÜ
PLC YAZILIMLI OTOMASYON SİSTEMİ
300KG POLİÜRETAN KÖPÜK KAPLAMA
10 TON KOMPOST
YALITIMLI CADIR
ELEKTRİK PANOSU DAHİL
DANIŞMANLIK HİZMETİ DAHİL

48.000TL



3 oda ve üzeri için
özel fiyat isteyiniz

OTOMATİK PAKET

RANZA SİSTEMİ
YÜKSEK BASINÇ
NEMLENDİRME SİSTEMİ(0.015 MICRON)
HAVALANDIRMA SİSTEMİ
60.000BTU KANALLI SİSTEM KLİMA
KLİMA KANALI
DIGITAL ZAMANLAYICI KONTROLLÜ ODA
ELEKTRİK PANOSU DAHİL
10 TON KOMPOST
YALITIMLI CADIR
DANIŞMANLIK HİZMETİ DAHİL

42.000TL



YATIRIM KENDİNİ 12 AYLIK SÜREÇTE
AMORTİ ETMEKTEDİR



KOMPOSTLARIMIZ EN AZ %30
VERİM VERMEKTEDİR

TESİS KURULUMUNDAN
ÜRÜN SATIŞINA KADAR
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ

FİYATLARIMIZ ANAHTAR TESLİMDİR. GEREKİYORSA ZEMİN BETONU ÜRETİCİYE AİTTİR.
KURULUM YAPILACAK TESİSE ELEKTRİK VE SU HATTINIŃ ÇEKİLİ OLMASI GEREKMİŞTEDİR.



WWW.EGEMANTAR.COM

Kurduğumuz tesisde yetişirebileceğiniz mantarlar



istiridye



reishi



eringi



şapaklı(kültür)



şitaki



maitake

Mantarhane Otomasyon sistemi nasıl olmalı

Besörüler: Ortaçılık sermâz hizasına ve dayanıklılığı en önemli kriterlerin başında gelmektedir; undumayız ki dörtlerde otomatik sistemini hizmete geçiren bir diğer deejle otomatik makine gibi oluyor işte bu senelerdeki makalelerde özetlere Çin'den getirilen işler sona üzüntüle de bu iş yapmayı çalıyan var ve, her zaman değil bu firmalara digital zamanlayıcılar ile bizim sistemimizde tam otomatik bir deneş yenilikçi kazaklaraya çalışmaktadır.

Ekran: Bu iş için en uygun tür teknolojisi gelen 5"-7" dokunmatik ekran kullanılmıştır. Dokunmatik hizasına en uygun ekranın mutlaka su geçirmezlik şekilde parçaya monte edilmesi gerekmektedir; bir diğer husus ise ekranın gürası şırınlardan çok fazla etkilenemeyecek şekilde montaj işlemi geçer yoldanızı olsunca yoksas olacaktır.

Yazılım: Mutlaka işi bir PLC yazılımcısının silinden pişmiş yüksek performanslı ve hafifçe kodlama yapılması gerekmektedir; aksa durumlar için ikinci seçenek sonar programı veya otomatik sistemimizin hatalı reaksiyon vermesine sebep olabilir.

